
קבוצות סלע, בדומה לקיים וליצוב קרקע
שיקום עבודות עפר
זריעת צמחי בר בהתזה
שיקום ע"ע
שיקום עבודות עפר
זריעת צמחי בר בהתזה
שילוט אזהרה לפי יועץ בטיחות
שיקום ע"ע
כניסת נחל בית עריף
סינון סחף
ע"י סלע ושרשרת
פני מים מקסימלי 115.50 מ
114.40 - קרקעית
אתר התארגנות קבלן
מוצא נחל בית עריף
מגלש בטון
דרך גישה לתחזוקה
לרבות רדיוס סיבוב
שיקום ע"ע
שילוט אזהרה לפי יועץ בטיחות
שורת בולדר לפי יועץ בטיחות
דרך לשימוש הקבלן בזמן העבודות
בסיום העבודות תשוקם הדרך
ותשמש לתחזוקה בעת הצורך
שיקום עבודות עפר
זריעת צמחי בר בהתזה
שילוט הסבר
שורת בולדר לפי יועץ בטיחות
שילוט אזהרה לפי יועץ בטיחות
דרך לתחזוקה שגרתית
דרך אספלט קיימת
אזור אל-געת
נחל בית עריף
שילוט אזהרה לפי יועץ בטיחות
שורת בולדר לפי יועץ בטיחות
אזור אל געת
שיקום עבודות עפר
זריעת צמחי בר בהתזה
שילוט אזהרה לפי יועץ בטיחות
פיזור מסלע מקומי לטשטוש והסתרת הקיר
צביעת מעקה ואלמנטים נוספים ממתכת בגוון
RAL 7004
יש להשתמש בתבניות יציקה מעץ
למניעת בוהק ויצירת גימור מט
115.70
115.00
115.50
116.00
1:3
1
2
3
תרשים סביבה

מקרא

נחל בית עריף	🟦
אזור אל-געת	▬ ▬ ▬
קו גובה	--22.25--
סלע	●
מדרון	⊥
אספלט	▨
בטון	▨
מצעים	▨
בריכת שיקוע \ ויסות	▨
גדר רשת	-□-□-
התזת מיקס זרעי בר	🟩
עץ קיים	○
שורת בולדרים	● ● ● ● ●
שילוט הסבר\אזהרה	⊸

מס	תאור השינוי	תאריך

מהדורה

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○

הוכן עבור: רשות ניקוז ירקון
המקום: נחל בית עריף - מעלה מחצבת מודיעין
העבודה: נספח נופי

מנהל פרוייקט		מס' תכנית 1006.1	על המבצע לבקר את המידות, להתאימן לביצוע, ולהודיע למתכנן על כל טעות, סטיה או אי התאמה בטרם המשיך בעבודתו!
תכנן	אבישי סלומון		
שרטט	אבישי סלומון	מהדורה 01	
בדק	יוחאי קורן		

גליון: 1 מתוך: 5 | תאריך: 29.01.2025 | קנ"מ: 1:500.
קובץ: 1006.1 N_BEIT_HARIF.dwg

ליגה פרוייקטים סביבתיים בע"מ
רן מולכו | הנדסת ניקוז, תכנון נוף,חקלאות וסביבה | קידום, תכנון, ניהול ופיקוח פרוייקטים סביבתיים

14:02:48